


# C7

**Overlock electrónica con inteligencia artificial.**

# JACK

World No.1

Tipo de costura: Detección inteligente del grosor de telas



Transformador del prensatelas:  
Percepción inteligente, cambio de presión en tiempo real



Motor directo 220V.



Alimentación inteligente de rinoceronte: adaptación inteligente, alimentación precisa

Para mas información comunícate con nosotros  
[www.jacid.com.mx](http://www.jacid.com.mx) / [info@jacid.com.mx](mailto:info@jacid.com.mx) / 728 285 4388

**JACID**  
DE MÉXICO S.A DE C.V.

| Modelo       | Uso                              | Aguja | No. de aguja | No. de hilos | Calibre de la aguja (mm) | Ancho de puntada (mm) | Longitud de puntada (mm) | Relación diferencial | Altura del prensatelas (mm) | Velocidad máx. (s.p.m) | Volumen (mm) | Peso (kg) |
|--------------|----------------------------------|-------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|--------------|-----------|
| C7-3-02/233  | Costura básica                   | 11#   | 1            | 3            | /                        | 4                     | 0.8-3.8                  | 0.7-2                | 6                           | 7000                   | 525x360x510  | 33/41     |
| C7-4-M03/333 | Costura básica                   | 11#   | 2            | 4            | 2                        | 2x4                   | 0.8-4.6                  | 0.7-2                | 10                          | 7000                   | 525x360x510  | 33/41     |
| C7-5-03/233  | Puntada 5x5                      | 14#   | 2            | 5            | 5                        | 5x5                   | 0.8-3.8                  | 0.7-2                | 5                           | 7000                   | 525x360x510  | 33/41     |
| C7-5-03/333  | Puntada 3x4                      | 14#   | 2            | 5            | 3                        | 3x4                   | 0.8-3.8                  | 0.7-2                | 5                           | 7000                   | 525x360x510  | 33/41     |
| C7-5-53/233  | Costura de recubrimiento         | 14#   | 2            | 5            | 3                        | 3x4                   | 0.8-3.8                  | 0.7-2                | 5                           | 7000                   | 525x360x510  | 33/41     |
| C7-5-M04/435 | Pantalones vaqueros              | 19#   | 2            | 2            | 5                        | 5x6                   | 0.8-5                    | 0.8-1.5              | 7                           | 6000                   | 525x360x510  | 33/41     |
| C7-6-03/333  | Costura básica                   | 11#   | 3            | 6            | 3x2                      | 3x2x4                 | 0.8-3.8                  | 0.7-2                | 5                           | 7000                   | 525x360x510  | 33/41     |
| C7-6-53/233  | Costura de recubrimiento 6 hilos | 14#   | 3            | 6            | 3x2                      | 3x2x4                 | 0.8-3.8                  | 0.7-2                | 5                           | 7000                   | 525x360x510  | 33/41     |
| C7-6-M04/435 | Pantalones vaqueros              | 19#   | 3            | 6            | 5x2.5                    | 5x2.5x3.5             | 0.8-5                    | 0.8-1.5              | 7                           | 6000                   | 525x360x510  | 33/41     |